





# PRG3/... - PRG4/... Инструкция по эксплуатации

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## 1- Выбор глубины продольного надреза


- Нажмите на кнопку (3) и вставьте головку с ножом в отверстие (4) совмещая выступы на корпусе клещей (5) с ответной частью головки с ножом (6). Головка находится в рабочем положении (6) если она зафиксирована.
- Потяните селектор глубины надреза (1) и поверните его для выбора нужной глубины продольного надреза в соответствии с маркировкой (2).



## 2- Круговой и продольный надрезы


### КРУГОВОЙ НАДРЕЗ:

- Установите монтажные клещи для выполнения кругового надреза и, зажимая клещи, вращайте их в направлении стрелок.



### ПРОДОЛЬНЫЙ НАДРЕЗ:

- Установите монтажные клещи для выполнения продольного надреза и, зажимая клещи, ведите их в направлении стрелки.



## 3- Снятие оболочки

- Используйте «губки» монтажных клещей для того, чтобы раскрыть оболочку кабеля по линии продольного надреза и снять ее.

- Инструмент может быть использован только на кабеле, отключенном от эл. сети квалифицированным персоналом, имеющим необходимые навыки разделки кабеля и допущенном к работе на электроустановках.
- Работать с инструментом необходимо в перчатках, защищающих от порезов.
- Необходимо чистить инструмент после каждого использования.

